

Commune : FORT-MAHON-PLAGE  
Localisation : PLAGES SURVEILLEES DE FORT-MAHON  
Nom du bassin PLAGES SURVEILLEES DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 14 juin 2019 à 13:30h

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	20,0
Température de l'eau (°C) :	16
Transparence :	<1
Salinité :	32,16

pH :	8,2
------	-----


Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le Directeur Général par intérim de l'ARS  
et par délégation,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaire



Pierre PRUVOT

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.