

Commune : FORT-MAHON-PLAGE
Localisation : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON
Nom du bassin PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 11:10h

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	17,0
Température de l'eau (°C) :	18
Transparence :	<1
Salinité :	33,30

pH :	8,2
------	-----

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	77
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le Directeur Général par intérim de l'ARS
et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaire



Pierre PRUVOT

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.