

Commune : FORT-MAHON-PLAGE
Localisation : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON
Nom du bassin PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juillet 2019 à 09:00h

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	18,0
Température de l'eau (°C) :	19
Transparence :	>1
Salinité :	32,59

pH :	8,2
------	-----

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	77
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le Directeur général par intérim de l'ARS
et par délégation,
Le responsable du service régional d'évaluation
des risques sanitaires,



Christophe HEYMAN

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.