

Commune : FORT-MAHON-PLAGE  
Localisation : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON  
Nom du bassin : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 12 juin 2023 à 09h50

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli ( /100ml) :	<15
Entérocoques intestinaux ( /100ml) :	<15
Transparence :	0,05
PH	8,3
Température de l'air (°C) :	16,8
Température de l'eau (°C) :	18,7
Salinité	33,0

Escherichia coli ( /100ml) :	1 000
Entérocoques intestinaux ( /100ml) :	370

### Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le directeur général de l'ARS  
et par délégation,

La Responsable adjointe du service régional  
d'évaluation des risques sanitaires,



Céline DERHILLE

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.