

Commune : FORT-MAHON-PLAGE
Localisation : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON
Nom du bassin : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 10 juillet 2023 à 09h30

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

| | |
|-------------------------------------|------|
| Escherichia coli (/100ml) : | 30 |
| Entérocoques intestinaux (/100ml) : | 15 |
| Transparence : | 0,20 |
| PH | 8,3 |
| Température de l'air (°C) : | 18,0 |
| Température de l'eau (°C) : | 19,8 |
| Salinité | 30,0 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Escherichia coli (/100ml) : | 1 000 |
| Entérocoques intestinaux (/100ml) : | 370 |

Critères de qualité

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

Pour le directeur général de l'ARS
et par délégation,

La Responsable adjointe du service régional
d'évaluation des risques sanitaires



Céline DERHILLÉ

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.