

Commune : FORT-MAHON-PLAGE
Localisation : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON
Nom du bassin : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 18 juillet 2023 à 14h11

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli (/100ml) :	15
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	<15
Transparence :	0,20
PH	8,3
Température de l'air (°C) :	25,0
Température de l'eau (°C) :	21,0
Salinité	32,0

Escherichia coli (/100ml) :	1 000
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	370

Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le directeur général de l'ARS
et par délégation,

La Responsable adjointe du service régional
d'évaluation des risques sanitaires,


Céline DERHILLE

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.