

Commune : FORT-MAHON-PLAGE
Localisation : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON
Nom du bassin : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 24 juillet 2023 à 10h09

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli (/100ml) :	15
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	<15
Transparence :	0,20
PH	8,3
Température de l'air (°C) :	17,0
Température de l'eau (°C) :	18,8
Salinité	32,0

Escherichia coli (/100ml) :	1 000
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	370

Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation

Le Responsable du service régional d'évaluation des risques sanitaires ;



Christophe HEYMAN

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.