

Commune : FORT-MAHON-PLAGE  
Localisation : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON  
Nom du bassin : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2025 à 11:28

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli ( /100ml) :	<15
Entérocoques intestinaux ( /100ml) :	<15
Transparence :	0,30
PH	8,3
Température de l'air (°C) :	22,0
Température de l'eau (°C) :	20
Salinité	33,60

Escherichia coli ( /100ml) :	1 000
Entérocoques intestinaux ( /100ml) :	370

### Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le directeur général de l'ARS  
et par délégation,

L'Ingénieure d'Etudes Sanitaires,



Emilie GALLOIS

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.