

Commune : FORT-MAHON-PLAGE
Localisation : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON
Nom du bassin : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 13:57

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli (/100ml) :	46
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	<15
PH	8,2
Température de l'air (°C) :	20,0
Température de l'eau (°C) :	21
Salinité	32,90

Escherichia coli (/100ml) :	1 000
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	370

Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le directeur général de l'ARS
et par délégation,

L'Ingénieure d'Etudes Sanitaires,



Emilie GALLOIS

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.